

Kapuvári Vízitársulat
9330. Kapuvár, Wesselényi u. 17.

Tel: 96/241-888 Fax: 96/242-046

Cg.08-16-001505 Adószám: 10088458-2-08

E-mail : vgtkapu@maze.hu Web: www.kavit.hu

Iktatószám:44-2/2016.

Tárgy:Nagylózi árvíztározó

Üsz: 926-9/2016 NL

Nagylózs Község Önkormányzata

9482 Nagylózs

Vörösmarty u. 31/A

Tisztelt Cím !

2016. szeptember 8-i fenti tárgyban írt levelükre az alábbiakban kívánunk válaszolni.

Ahogy Önök is írták a tárgyi munkálatok műszaki átadása 2013. július 30-án megtörtént, a munkával kapcsolatban ami a felvetésüket illeti semmilyen jelzést nem kaptunk. Az egy éves garanciális bejárás 2014. június 17-én került megtartásra, ahol szintén semmilyen felvetés nem volt a tárgyi üggyel kapcsolatban.

A műszaki átadás után 3 évvel Önök T. műszaki ellenőr úrral olyan dokumentumokat keresnek rajtunk, amit senki nem kért korábban tőlünk. Sem Önök sem a műszaki ellenőr nem tett ilyen irányú megjegyzést az építési naplóban , az átadás-átvételi jegyzőkönyvben és a garanciális jegyzőkönyvben sem.

Ezek után bármit kérni olyat ami nem volt része a tervnek és a megrendelésnek – etikátlannak tartjuk.

T. műszaki ellenőr olyan megállapításokat tesz, mintha korábban nem is látta volna az építkezést, ami lehet hogy igaz is, hiszen az építkezést kb. két alkalommal látogatta meg.

Az árok burkolata oda épült, ahol a vízfolyás volt (mert máshova nem lehetett tenni) és a rézsű annyi lett amennyi hely volt, amit mindenki tudomásul vett.

A rézsű tömörítve lett, amelynek tömörségét a műszaki ellenőr elfogadta, tömörségmérési jegyzőkönyvet nem kért róla.

Az Önök által hivatkozott felvételeken jól látható, hogy a minden szempontból szabálytalanul megépített térburkolat nincs ellátva lezárófoggal a beton alatti kavicsagyazatot a kerítés támasztja meg.

A kerítést a tulajdonos bontotta el, és nem gondoskodott a beton szélének megerősítéséről és most másnál próbál hibát találni.

A korábbi állapothoz képest egyébként a mederburkolás kedvezőbb állapotot teremtett, a rézsű is sokkal laposabb lett, de a beton szélének környezetét a kivitelezés nem érintette.

Megjegyezzük, hogy az autószerelő műhely térburkolatának olajos vizét szabálytalanul vezetik a vízfolyásba, jelentősen szennyezve azt.

Ezt a tényt jelentenünk kell a Környezetvédelmi Hatóság felé, mert ehhez vízjogi létesítési engedélyre, olajfogóra stb. lenne szükség .

Végezetül annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Önök úgy állítanak valamit, hogy semmilyen szakértői jelentés nem támasztja alá !

Amennyiben Önök továbbra is kitartanak a garanciálisnak nevezett igényük mellett, akkor javasoljuk, hogy közösen kérjünk fel független Bírósági Igazságügyi szakértőt, aki ténszerűen megállapítja ennek jogosságát.

Kapuvár, 2016. szeptember 14.

Tisztelettel:


Németh-Gy. Géza
ügyvezető igazgató

